PLANNING DES SEMAINES DE LIVRAISON - ANNÉE 2022

LAISNÉ INDUSTRIE

LAISNÉ
PLAN DE TRAVAIL

SEMAINES DE LIVRAISON **STRATIFIÉ**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**32**	**33**	**34**
CHARGE PRODUCTION																					

SEMAINES DE LIVRAISON **COMPACT**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**32**	**33**	**34**
CHARGE PRODUCTION																					

LÉGENDE

- Potentiel maximum atteint : 100%
- Potentiel rempli à plus de 75%. Le délai va rapidement changer
- Potentiel rempli à plus de 50%. Il reste encore de la place
- Potentiel en cours de charge. Il reste au moins 50% de place
- Pas de livraison

Le mois de mai nous impose une organisation particulière en raison du pont de l'ascension (26 et 27 mai). La charge de production étant réduite, soyez vigilants, le délai risque de changer rapidement.

Seuls les départements suivants sont prévus en livraison par nos transporteurs (Semaine 21) :
Bretagne : 22 - 29 - 35 - 56
Normandie : 14 - 27 - 50 - 61 - 76
Nouvelle Aquitaine : 16 - 17 - 24 - 33 - 40 - 47 - 64
Occitanie : 32 - 31 - 65
Pays de la Loire : 44 - 49 - 53 - 72 - 85

Nous vous remercions de votre compréhension.

Fermeture pour congés d'été : l'entreprise LAISNE sera fermée en S.32, S.33 et S.34.
Les livraisons seront effectuées en S.31 et reprendront en S.35.

Nous vous remercions de votre compréhension.